

B.1.1. Reparació i millora d'un tram del CAMÍ DE LA MUNTANYA

Fotos execució



Tram A:
Detall del material després de la primera passada de fresadora



Tram B:
Estat del camí després de l'ampliació de 40 cm en cada marge



Tram C:
Treballs de «rulo».
Part més baixa del tram C.